

新疆维吾尔自治区农业农村厅

新农机函〔2022〕936号

关于对2022年第三批农机购置补贴产品 自主投档违规行为处理的通报

伊犁哈萨克自治州农业农村局（农机化发展中心），各地州市农业农村局（农机化发展中心）、农机产销企业：

赵县自强机械有限公司等3家企业在新疆维吾尔自治区2022年第三批农机购置补贴产品自主投档过程中，存在投档产品不符合所投档次基本配置与参数要求、投档产品型号与证书不符等情形。根据《农业机械购置补贴产品违规经营行为处理办法（试行）》（农办财〔2017〕26号）、《关于进一步加强农机购置补贴政策监管强化纪律约束的通知》（农办机〔2019〕6号）、《关于进一步做好农机购置补贴机具投档及核验等工作的通知》（农办机〔2019〕7号）等相关规定，经调查核实、约谈告知和集体研究，决定取消1家企业的2个产品补贴资格，对2家企业的2个产品给予警告处理（详见附件）。


各相关农机企业要引以为戒，自觉规范农机购置补贴产品自主投档行为，遵守农机购置补贴有关政策规定和要求，杜绝违规行为

再次发生。因农机购置补贴资格被取消所引起的纠纷和经济损失，由生产企业及其授权经销商自行承担。

附件：2022年第三批农机购置补贴投档违规企业处理意见

自治区农业农村厅

2022年6月30日



2022年第三批农机购置补贴投档违规企业处理意见

序号	生产企业	产品名称	产品型号	违规行为	处理结果
1	赵县自强机械有限公司	秸秆收集机	4Q-135B	投档产品作业幅宽为1.35m, 该档次投档要求为1.5-2m, 产品信息不符合投档要求, 属于较重违规行为。	取消补贴资格
2	赵县自强机械有限公司	秸秆收集机	4Q-140C	投档产品作业幅宽为1.4m, 该档次投档要求为1.5-2m, 产品信息不符合投档要求, 属于较重违规行为。	取消补贴资格
3	杭锦后旗长盛机械有限公司	滴灌铺管铺膜气吸式精量播种机	2BPDQ-4	投档型号为2BPDQ-4型滴灌铺管铺膜气吸式精量播种机, 上传推广鉴定证书为2BPDQ-2滴灌铺管铺膜气吸式精量播种机, 与投档产品型号不一致, 提供材料证明无主观故意。	警告处理
4	临沭县瑞祥机械制造有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-250(14)(8)	投档型号为2BFG-250(14)(8)型旋耕施肥播种机, 上传推广鉴定证书为1GKN-250型旋耕机, 与投档产品型号不一致, 经查询其他省投档情况, 上传证书与该型号均一致, 属于企业上传证书错误, 无主观故意。但根据投档所留联系方式多次联系, 均未联系到该企业联系人, 未给相关解释, 视为自动放弃。	警告处理, 2022年不再受理该产品投档。